



۱. موضوع بخشنامه: بازرسی فوکر ۱۰۰		
۲. دفتر صادرکننده: معاونت استاندارد پرواز		
۳. شماره بخشنامه: 110/AIG /306	۴. تاریخ صدور: ۱۳۸۹/۰۷/۰۴	۵. پیوست و ضمیمه: ندارد
۶. شماره تماس فرد پاسخگو:	۷. تاریخ اجرا: ۱۳۸۹/۰۷/۰۴	۸. قوانین مرجع مرتبط:
۹. وضعیت بخشنامه های متأثر:	۱۰. شماره بخشنامه های متأثر:	۱۱. شماره مقررات متأثر:
۱۲. مقدمه و تاریخچه: انجام بازرسی (Adjustment- Trust- reverser feed- back control) در هواپیماهای فوکر ۱۰۰ به منظور حصول اطمینان در خصوص: In the flight compartment make a check of the reverse thrust lever, and make sure that you can not pull the reverse thrust lever to more that the reverse idle position (except for the spring back the system). In case of excessive movement, adjust T/R feed back control according to AMM: Task 78-34-00-820-815A		
۱۳. هدف:		
۱۴. فهرست گیرندگان: شرکتهای هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران- شرکت خدمات هوایی کشور(آسمان)- شرکت هواپیمائی نفت		
۱۵. مفاد بخشنامه: به منظور پیشگیری از بروز سانحه یا حادثه از زمان دریافت این بخشنامه سریعاً اقدامات لازم اعمال و نتیجه گزارش گردد.		
۱۶. تایید و ابلاغ: معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمائی کشوری		