



۱. موضوع بخشنامه: انجام دستور العمل تست لوله فوکر ۱۰۰		
۲. دفتر صادرکننده: دفتر مهندسی قابلیت پرواز و بررسی سوانح		
۳. شماره بخشنامه: 110/AIG/294	۴. تاریخ: ۸۹/۰۶/۱۴	۵. پیوست و ضمیمه:
۶. شماره تماس فرد پاسخگو:	۷. تاریخ اجرا: ۸۹/۰۶/۱۴	۸. قوانین مرجع مرتبط:
۹. وضعیت بخشنامه های متأثر:	۱۰. شماره بخشنامه های متأثر:	۱۱. شماره مقررات متأثر:
۱۲. مقدمه و تاریخچه: انجام دستور العمل تست لوله های هیدرولیک سیستم ترمز هواپیمای فوکر ۱۰۰ براساس دستور العمل کارخانه سازنده (OTIR) به شرح پیوست		
۱۳. هدف:		
۱۴. فهرست گیرندگان: شرکتهای هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران- شرکت خدمات هوایی کشور(آسمان)- شرکت هواپیمائی نفت		
۱۵. مفاد بخشنامه: به منظور پیشگیری از بروز سانحه یا حادثه از زمان دریافت این بخشنامه سریعاً اقدامات لازم اعمال و نتیجه گزارش گردد.		
۱۶. تایید و ابلاغ:		معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری