



۱. موضوع: RVSM Monitoring		
۲. دفتر صادرکننده: معاونت استاندارد پرواز		
۳. شماره بخشنامه: 110/AID /376	۴. تاریخ صدور: ۱۳۹۰/۰۲/۰۷	۵. پیوست و ضمیمه: ندارد
۶. شماره تماس فرد پاسخگو:	۷. تاریخ اجرا: ۱۳۹۰/۰۲/۲۲	۸. قوانین مرجع مرتبط:
۹. وضعیت بخشنامه های متأثر:	۱۰. شماره بخشنامه های متأثر:	۱۱. شماره مقررات متأثر:
۱۲. مقدمه و تاریخچه:		
۱۳. هدف:		
۱۴. فهرست گیرندگان: کلیه شرکت های هواپیمایی مسافری و باری		
۱۵. مفاد بخشنامه: با توجه به اصلاحیه 1 Annex6 part 1 چاپ Ninth Edition July 2010 بند 7.2.7 در خصوص الزام انجام تست HMU/GMU هر دو سال تقویمی با ۱۰۰۰ ساعت پروازی برای هواپیماهایی که در فضای RVSM پرواز مینمایند، لذا ترتیبی اتخاذ شود نسبت به تکمیل و ارسال فرم براساس جدول (پیوستی) MIDRMA در مدت تعیین شده به این معاونت اقدام گردد.		
۱۶. تایید و ابلاغ: معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری		